# 鉄骨構造物の爆破解体に関する研究

(第2報 高炉櫓発破解体工事)

星野雅一\*,長野正幸\*,西田 佑\*,緒方雄二\*\* \*\*和田右司\*\*、勝山邦久\*\*

本報では前報で述べた成形爆薬による切断部材の挙動に関する研究に基づいて、実際の鉄柱 構造物の発破解体工事について報告する。この工事は、新日本製鐵(株)釜石製鐵所構内に存在 する最後の高炉設備で、発破解体の対象となったのは、底部の平面寸法17 m×17 m、最大高 さ77 6 m、総重量約1;724 トンの高炉櫓施設である。解体工事では、総薬量約18.4 kgの V型 一成型爆破線と16 個の地酸探査用電気雷管を用いて、高炉設備の鉄柱前脚を切断除去すること で、高炉櫓を倒線させる。また、倒壊過程についてはDDAを用いた数値シミュレーションか ら検討した。

従来の鉄骨構造物の解体は、油圧機械(パワーショ ベルに付ける鉄骨カッター等)での解体が可能な構造 物であれば、地上から機械解体工法が用いられる。ま た、重機の作業高さ等の制限から、高層建築物では、 上部から順番に人力にて解体するのが一般的な解体工 法である。この工法は、作業員がガス切断作業を高所 で行い、切断した部材は大型の重機等を使用し吊り下 るされていく。このため、この解体工法では、墜落・ 来まれ。飛来落下物等の労働災害の発生が懸念されて いる。しかし、高層構造物を発破により転倒させ、背 を低くした状態で解体を進めると、上記の危険が回避 でき。解体作業の安全性が確保できるか。きらに、解 体工期の短縮、解体工費の軽減につながる有効な工法 である。

11.

1. はじめに

今回は、高層構造物を解体する場合、高所作業等を 極力避けることによる安全性の確保を第一目的とし、 発破解体工法の一例として、立地条件および周辺への

1997年3月28日受理		4 - <sup>1</sup>
*株式会社カコー		
〒101 東京都千代田区神田西福田	日町4	1
メディックスビル		ı
TEL 03-3255-7770	. <b>.</b>	•
FAX 03-3255-7780	1 N 11	
**工業技術院資源環境技術総合研究	所	
〒305 つくば市小野川16-3		
TEL 0298-58-8564		
FAX 0298-58-8558		

E-mail yujioga@nire.go.jp

影響を考慮しながら、鋼製高炉櫓を発破工法により転 倒させる解体法を実施したので報告する。なお、転倒 後の高炉櫓は、従来の重機による解体を行った。

2. 高炉櫓発破工事の概要

この工事は、岩手県釜石市に所在する新日本製鐵 (株)釜石製鐵所構内に存在する最後の高炉設備を解体 ・撤去するものである。

立地条件的には製鐵所内の敷地にあり、高炉櫓転倒 時には周辺の設備等は解体撤去されている。よって、 高炉櫓を転倒させるために必要な敷地の確保について は、問題はなかった。但し、周辺には北側の約150 m 確れたどころに国道283号線が通っており、また、東 側の約130 m離れたところには一般企業の建物、工場 等が点在し、発破作業に伴って発生する振動。騒音に 関する環境の保全管理には十分に留意した工事計画が 必要であった。Fig.1に工事現場周辺の概略を示す。

この高炉本体は、1935年に火入れされ、その後、 昼夜を問わずに稼働し続け、50年の間に7回改修さ れ、1985年に休止したままの状態であった。Fig. 2 に解体途中の高炉設備の全景を示す。

事前作業としては、高炉本体廻りの諸設備および本 体の一部は機械解体等(一部は発破解体)で解体撤去し た。最終的には、高炉櫓と除塵設備のみを残す状態と なり、除塵設備側の配管を事前にガス切断することに より高炉櫓と除塵設備との縁切作業を行った。Fig. 3に事前作業終了後の状況を示す。

解体対象となる高炉櫓は、構造として鉄骨式の4本

Kayaku Gakkaishi, Vol. 58, No. 3, 1997 - 123-



Fig. 1 Layout of surroundings of steel tower



Fig. 2 Photograph under the pre work with demolition machine

の柱からなり、底部の平面寸法は17 m×17 m、最大 高さ77.6 m,総重量は約1,724 トンであった。構造的 には、これを4本の柱(板厚32 mmのボックス溶接構造, 断面寸法1 m×1 m)で支えている、比較的単純な構造 であった。Fig.4 に高炉櫓概要を示す。転倒方向側 の2本の柱(前脚)を発破によって切断撤去(間引き)し、 転倒モーメントを利用した方法で転倒させた。

V型成型爆破線(爆薬量1kg/m)をボックス溶接構 造の柱の周囲(実切断長約15.8m)に取り付けて、こ



Fig. 3 Photograph after the pre work with demolition machine

こを爆破切断面とした。柱の上、下部2箇所を爆破切 断面とし、長さ約5mの間をハの字に間引かれるよう に計画した。間引かれる部分は約6トンの重量になる。 Fig. 5に発破箇所の計画図を示す。

今回切断されて間引かれる部分を容易にかつ確実に 引き抜くために、この部分にワイヤーローブを取り付 け、約3.5トンの錘をつけて間引く方向に張力を掛け ておいた。また、転倒を容易にし、転倒方向を確実に するために、発破当日に、発破切断しない側の柱(後



Fig. 5 Cutting plan of steel column with shaped charge

Kayaku: Gakkaishi, Vol. 58, No. 3, 1997 --- 125---



Fig. 6 Photograph of linear shaped charge

脚)の周囲をガス切断した。このとき, ボックス溶接 構造である柱の転倒方向側および両サイドの一部はガ ス切断しないで残しておいた。発破により周辺環境へ 与える影響をなるべく抑えるために、発破箇所を防爆 シートで覆い、また、高炉櫓が着地する際の振動、騒 音抑制対策として着地予定位置に砂によるマウンドを 設置した。V型成型爆破線は、専用金具と鉄工用ビス を用いて柱に取り付けられいこれを地震探査用電気電 管で起爆した。合計、V型成型爆破線16個(爆薬換算 量:約18.4kg)と地震探査用電気雷管16個を使用した。<sup>3</sup>.2<sup>4</sup>発破騒音計測結果 Fig. 6 に V 型成型爆破線の装着状況を示す。

3. 発破時の振動・騒音の計測結果

#### 3.1 発破振動計測結果

発破時および櫓倒皺時に発生する振動を把握し、ま た周囲に与える影響の度合を確認するために、振動計 測を実施した。従来、発破振動と人体感覚や建物への 被害の評価は,変位速度値を尺度として用いられてき たが2),近年,発破振動が他の公害振動と同じように 扱われてきているため、本計測では、振動規制法で規 制基準の尺度とされている振動レベルにて測定した。 計測位置をFig. 7に、計測解析フローをFig. 8, 計 測解析結果をTable Fに示す。

発破時と倒壞時の振動レベル値の差異はほとんどな く、また、距離の増大に伴う滅衰量は通常の伝播特性 と比較すると小さいものであった。全ての計測点で振 動レベルは67~71 dBであり、気象庁饅度階級による と「霞度Ⅱ(軽震)」に相当し、「大勢の人に感じる程度 のもので、戸障子がわずかに動くのがわかる程度」の ものであり、周辺の建物や建造物への被害は皆無であ った。また、振動規制法で定められている特定建設作 業時の勧告基準値75 dBを下回っており、今回の発破 作業に伴って発生した振動は、警戒区域外へは問題の ない程度のものであったと思われる。

振動測定と同様に、発破時および櫓倒壞時に発生す



#### Fig. 7 Location of vibration and noise measurements

-126-



Fig. 8 Instruments used for measuring vibration and noise

Table 1 Results of vibration level			Table 2 Results of noise level				
Component	Distance	Vibration level		Component	Distance	Noise level	
Location	(m)	Blasting (dB)	Collapsing (dB)	Location	(m)	Blasting (dB(A))	Collapsing (dB(A))
<b>P</b> -1	100	71	71 71	P-1	<sup>12</sup> 100	120	104
P-2	150	68	71	P-3	200	119	98
P-3	200	67	68	P-4	260	109	90

る騒音を計測した。計測位置は振動計測と同じくFig. 7に、計測解析フローをFig.8に、騒音計測結果を Table 2に示す。鉄骨構造物の切断に成形爆薬を用い た工事の場合には、貼り付け発破と同様に騒音が極め て大きく、周囲の住民に与える影響が大きな問題とな る。今回の解体工事においても、爆源からの距離が 200 mと離れているにもかかわらず、120 dB(A)程度 の騒音レベルが測定された。この値は、騒音規制法 で定められている特定建設作業時の勧告基準値85 dB(A)を大きく上回っており、今後、騒音低滅対策 が重要な検討事項になるであろうと思われる。

44

今回, 事前の広報活動により, 発破現場, 時間等が 周辺住民に周知徹底されていたので, 発破騒音に対す る驚きの声や苦情は聞かれなかった。

4. 倒壊過程の数値シミュレーションと倒壊状況

4.1 数値シミュレーション方法

高炉櫓の倒線過程の数値シミュレーションには、箍 者等が発破における破壊過程や飛石の飛翔性で用いて きた不連続変形法(Discontinuous Deformation Analysis:以下DDA)を適用した<sup>3.4)</sup>。DDAは、不連 統体の解析を目的として、1984年にShiとGoodman により提案された解析方法で、トンネル・斜面・ダム 等の安定性解析や岩盤空洞の支保設計等に利用されて いる<sup>5)</sup>。このDDAは未知数として変位を用い、有限要 素法でのマトリックス構造解析と同様に平衡式を組み 立てるために全ポテンシャルエネルギーの最小化を行 い, 剛性, 質量・荷重によるサブマトリックスの重ね 合わせを行う。この方法では, 個々の要案に対する変 位・変形・歪が可能で, 要案相互間の滑り・分離・接 触が可能である。さらに, 分離した要案には, 運動方 程式が適用できる。このため, 発破で発生する飛石に は十分適用できる。今回の解析では, 高炉櫓の倒襲過 程についてDDAを用いて検討した。

4.2 数値シミュレーション結果

数値シミュレーションでは、まず、高炉櫓の後脚が 地上面から離れることを前提として実施した。この場 合の数値シミュレーション結果をFig. 9に示す。数 値シミュレーション結果から前脚の部材の一部を成形 爆薬により間引くことで、後脚の最下部が支点となり、 前脚方向への倒壊が始まる。前脚は、地上面の切断箇 所より前方に到達する。その後、切断部分が地上面に 到達すると、切断部分が支点となり高炉櫓が転倒する。

しかし、実際の爆破解体では、後期の頭部から折れ 曲がって転倒したことから、次に、後期の最下部を固 定した状態での数値シミュレーションを実施した。数 値シミュレーション結果をFig.10に示す。この場合 は、後期の頭部が支点となって前脚方向に倒壊する。 前脚は、地上面の切断箇所より後方に到着する。その 後は切断部分が地上面に到達すると、切断部分が支点 となり倒壊する。このため、後期の最下部を支点とし て倒壊する場合と比較して、倒壊範囲が後方になり、 さらに、倒壊に要する時間は短くなる。



### 4.3 高炉檜構造物の倒壊状況

実際の高炉櫓の倒壊では,前脚の一部が爆破切断, 撤去されたことにより,高炉櫓の重心と支点,すなわ ち後脚の頭部との位置の関係から,後脚の頭部に曲げ の力が働き,折れ曲がり始める。さらにこの後脚の頭 部が支点となり,高炉櫓の重心がこの支点より転倒方 向側にあることで高炉櫓に転倒モーメントが作用し, 転倒し始める。高炉櫓の倒壞過程をFig.11に示す。 この倒壞過程は,数値シミュレーション結果ともほぼ 一致する。高炉櫓は,爆薬点火後約6秒後に着地し, 倒壊終了までに約15秒を要して,所定方向のマウン ドの上に横たえた。

成形爆薬により切断された部材が所定方向に間引か れた理由として、V型成型爆破線によるノイマン効果 で発生した金属ジェットにより鉄骨部材が十分に切断 されたことはもとより、間引かれる部材をへの字にな るようにしたことが最大の要因であると思われる。 以上、柱部の爆破切断、所定方向への部材の間引き、

および転倒にわたる解体作業をほぼ計画通りに実施できた。

1.11.19

 $\sim$ 



Photograph the bequide associated with the ST for the Photograph 20, but with any bed with the basis



Photograph 3 Fig. 11 Collapse process of steel tower

### 5. まとめ

鉄骨構造物の代表的な高炉櫓の解体工事で、成形爆 薬を用いて前脚の一部を爆破切断、ハの字型に間引く ことで、所定方向に転倒させることができた。また、 DDA を用いることで鉄骨構造物の倒壊状況の数値シ ミュレーションが可能であることを示した。



er et alle table table tig paper.

at Bran La acora**文** 日**献** trate lo sa lat

- 1)(社)全国火薬類保安協会「RC集合住宅発破倒壞 実験報告書」, 1989 and and down?
- 2)(社)日本トンネル技術協会「トンネル工事の発破 振動および騒音対策に関する調査研究報告書」,
  - 1977
- 3) 馬貴臣,三宅淳巳,小川輝繁,和田有司,緒方雄 二、勝山邦久、「発破シミュレーションと発破解 体時の振動軽減」,火薬学会誌, Vol. 56, No. 1, 33 (1995)
- 4) Yuji Ogata, Yuji Wada, Kunihisa Katsuyama and Tasuku Nishida, "Observation and numerical simulation of the fly rock caused in bench blasting", 23rd International Conference of explosives and blasting technique (1997)
- 5) G. H. Shi and R. E. Goodman, "Discontinuous Deformation Analysis", proc. 25th U.S.Symposium on Rock Mechanics (1984)

J

## Study on the blasting demolition of steel construction

(Part 2 : Demolition work of steel tower)

by Masakazu HOSHINO\*, Masayuki NAGANO\*, Tasuku NISHIDA\*, Yuji OGATA\*\* Yuji WADA\*\* and Kunihisa KATSUYAMA\*\*

As the basic study for demolition of steel construction was reported in part 1, the demolition work of steel tower which located in Kamaishi factory of Nippon Steel Corporation was carried out. The dimensions of this steel tower was  $17 \text{ m} \times 17 \text{ m}$  in cross section and 77.6 m height. The total weight is about 1,724 t. The 18.4 kg linear shaped charge and 16 seismograph electric detonators were used to cut off the steel columns and to overturn the steel tower. The numerical simulation of the demolition process of steel tower was carried out using DDA method.

(\*Kacoh Co., Ltd., Medix Building, 4-1, Kanda-nishi-fukudacho, Chiyodaku, Tokyo 101, Japan

;÷.

\*\*Safety Engineering Department, National Institute for Resources and Environment, AIST, MITI, 16-3 Onogawa, Tsukuba Science City, Ibaraki, 305, Japan)

. .

1.11

. 1

t ....

ir.

火薬学会誌

La ?